

## Falla de Lubricación

Equipo: Ventilador de tiro inducido horno quemador, 50 HP 1500 rpm, grasa  
 Falla: Falla de película lubricante rodamiento apoyo ventilador lado rotor

